

## SELLADOR

# FORTUNA

Producto elaborado con resina vinil-acr lica con aditivos ecol gicos brindando una superficie apta para la aplicaci n de acabados.

## USOS

Es aplicable en interiores y exteriores para sellar paredes con pintura antigua, pastas o temple.

## M TODOS DE APLICACI N

Se aplica con brocha o rodillo.

## PREPARACI N DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa,  xido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes, incluyendo salitre y alcalinidad. En superficies con pinturas en mal estado se debe humedecer la pared con agua y retirar con esp tula la pintura mal adherida, una vez seco, limpio, libre de polvo aplicar Sellador Felinsa y finalmente Pintura L tex como acabado.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACI N

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extra o.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicaci n de la pintura deben encontrarse en buen estado.
3. Destape el envase de SELLADOR PARA PARED CRONS y mediante una paleta ag tela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua hasta que se pueda aplicar sin defectos, cuando se aplique con brocha debe diluirse m ximo un 50% con agua potable, cuando la aplicaci n sea con rodillo debe diluirse m ximo un 25% con agua potable.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Despu s de 4 horas de secado, aplique otra capa de Sellador para Pared Crons si se requiere o la capa de acabado.



## ALMACENAJE

El tiempo de vida  til en almac n es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

## CONDICIONES F SICAS

<b>S�LIDOS POR PESO</b>	: 10 - 13%
<b>PESO POR GAL�N</b>	: 3.90 - 4.10 Kg / Gln
<b>DISOLVENTE</b>	: Agua potable
<b>N�MERO DE CAPAS</b>	: 1 - 2 capas
<b>RENDIMIENTO TE�RICO</b>	: 37 m <sup>2</sup> / Gl
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 30 - 60 minutos
<b>SECADO DURO</b>	: 4 - 6 horas
<b>REPINTADO</b>	: 4 horas

\*Los tiempo de secado dependen de la temperatura , humedad relativa y movimiento del aire (ventilaci n).

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicaci n y del estado de la superficie.